

*Приложение №1*

*Фото №1 Следы сезонного замачивания стен подвала.*



*Фото №2 Следы протечек в местах приямка.*



*Фото №3 Выпадение раствора из швов бетонных блоков фундамента.*



*Фото №4 Разрушение отмостки, места просадки грунта.*



*Фото №5 Разрушение отмостки, места просадки грунта.*



*Фото №6 Наличие трещин в наружной стене.*



*Фото №7 Наличие трещин в наружной стене с раскрытием до 12мм.*



*Фото №8 Наличие трещин в наружной стене. Места перекладки облицовочного слоя стены.*




*Фото №9 Капиллярное замачивание цоколя здания. Разрушение отмостки.*



*Фото №10 Наличие трещин во внутренней части стены.*



*Фото №11 Наличие трещин во внутренней части стены. Следы ремонта трещины.*



*Фото №12 Наличие трещин во внутренней части стены.*



*Фото №13 Наличие трещин во внутренней части стены.*



*Фото №14 Наличие трещин во внутренней части стены.*



*Фото №15 Облупление окраски стены.*



*Фото №16 Наличие трещин в перегородке.*

