



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 4/2/15

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики - объект образования
- 1.2. Адрес объекта Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1585,5 кв. м  
- часть здания     этажей, 192,3 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20130 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального 2016 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики, МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 50
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Комсомольского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Заводская д. 57

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, (да, нет)



### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
маршрутным автобусом до автовокзала, далее пешком, а школьники на школьных автобусах

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К, О, У)



<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2015 г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность всеми категориями инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

с Администрацией Комсомольского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 10 " июля 2014 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 4/2/15 от " 14 " июля 2014 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " 28 " июля 2014 г.





## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 4/2/15

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики - объект образования
- 1.2. Адрес объекта Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 1585,5 кв. м  
 - часть здания \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ этаже), \_\_\_ кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20130 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального 2016г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики, МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, , ул. Заводская, д.50
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Комсомольского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.57

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, (да, нет)



3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутным автобусом до автовокзала, далее пешком, а школьники на школьных автобусах  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от автовокзала 300 м  
 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <u>&lt;*&gt;</u>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации  
Комсомольского района

" " 20\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 4/2/15

Чувашская Республика  
Комсомольский район

Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

" " 20\_\_ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики - объект образования
- 1.2. Адрес объекта Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1585,5 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20130 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального 2016 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Комсомольского района Чувашской Республики, МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутным автобусом до автовокзала, далее пешком, а школьники на школьных автобусах
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от автовокзала 300 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,У)		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДУ**



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2015г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность всеми категориями инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы Краснов А.В.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы Кобриков С.Т.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_  
Соловьева А.А.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов Михайлов Г.И.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_  
Александров И.Т.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_

представители организации,  
расположенной на объекте Зам. директора по ВР Александров И.А.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_  
Зам. директора по АХР Чернышова Т.П.  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики  
429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	С, Г	Оборудовать средствами	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	С, Г	Оборудовать средствами	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует знак «Стоянка для инвалидов»	Все категории инвалидов	Установить знак	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, У)			индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики  
429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, отсутствуют поручни	К, О, С, Г	Оборудовать средствами, установить поручни	
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	С, Г	Оборудовать средствами	
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, имеется порог	К, О, С, Г	Оборудовать средствами, откидным пандусом	
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, не соответствует требованию	К, О, С, Г	Оборудовать средствами, привести в соответствие	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ	-		Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики**



I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики**  
**429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	С, Г	Оборудовать средствами	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, отсутствуют поручни	К, О, С, Г	Оборудовать средствами, установить поручни	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К, О	Оборудовать пандусом	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, имеются пороги	К, С, Г	Оборудовать средствами	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, узкий дверной проем, имеются перепады высот на путях эвакуации	К, О, С, Г	Оборудовать средствами, откидным пандусом, расширить дверной проем	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики  
429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содер-жание	Виды рабо-т
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	Г, С	Оборудовать средствами	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства	Г, С	Оборудовать средствами	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (К, О, У)			индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики**



I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики**  
**429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, не соответствуют требованию	К, О, Г, С	Оборудовать средствами	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют акустические, тактильные и визуальные средства, не соответствуют требованию	К, О, Г, С	Оборудовать средствами	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики  
429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, ул. Заводская, д.50**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не полностью оборудовано	Г, С	Дооборудовать	
6.2	Акустические средства	нет				Г, С	Оборудовать средствами	
6.3	Тактильные средства	нет				С	Оборудовать средствами	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Сопровождение инвалидов осуществляется работниками МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Комсомольского района Чувашской Республики