

АКТ обследования технического состояния вентиляционных каналов

г.Чебоксары

«_03_» сентября 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители **ЗАКАЗЧИКА** ___МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» Яльчикского района Чувашской Республики в лице директора Турхан Дианы Анатольевны

(Должность, фамилия и инициалы)

(Должность, фамилия и инициалы)

И контролеры –приемщики ВДПО г.Чебоксары Патшина О.В.

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов Яльчикский район, с.Н.Байбатырево, ул.Центральная, д 75
(наименование адреса)

Принадлежащем МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»
(наименование организации)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Вентиляционные каналы имеются
Определены средние скорости воздушного потока

№ п\п	Наименование здания	Наименование помещения	Сечение каналов	Средняя скорость воздушного потока	Примечание
	МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»	классы	140x140	0,4 м\сек	
		коридор	140x140	0,4 м\сек	
		Кухня	Диам120	0,4 м\сек	
		Спортзал	140x140	0,4 м\сек	

Тяга вентиляционных каналов проверена цифровым манометрическим методом

Представители Заказчика _____ / Турхан Д.А./

Представитель ВДПО г.Чебоксары _____ / Патшина О.В./

