

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»

Д.А. Турхан

« 03 » августа 2021 г.

АКТ

проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения

«03» августа 2021 г.

с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д.1

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

- Алексеева О.А. ответственный за пожарную безопасность,

Членов комиссии:

- Волкова Н.М., помощник воспитателя МБОУ «Новобайбатыревская СОШ».


- Мударисова Т.П. – заведующий хозяйством,

руководствуясь «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д. 1 и составила настоящий Акт о нижеследующем:

Количество ПК, пожарных рукавов, присоединенных к ПК, и огнетушителей в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д. 1 соответствует журналу учета. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

Председатель комиссии:

Ответственный за пожарную безопасность




Алексеева О.А.



Члены комиссии:

Заведующий хозяйством



Т.П. Мударисова



Помощник воспитателя



Н.М. Волкова



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Новобайбатыревская СОШ»

Д.А. Турхан

« 03 » августа 2021 г.

АКТ

проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения

« 03 » августа 2021 г.

с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д.75

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

- Викторова Л.И. ответственный за пожарную безопасность,

Членов комиссии:

- Горшков Н.М., заместителя директора МБОУ «Новобайбатыревская СОШ».
- Максимова Л.В. – технический персонал,

руководствуясь «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» провела проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д. 75 и составила настоящий Акт о нижеследующем:

Количество ПК, пожарных рукавов, присоединенных к ПК, и огнетушителей в здании МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» по адресу с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д. 75 соответствует журналу учета. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

Председатель комиссии:

Ответственный за пожарную безопасность

Викторова Л.И.

Л.И. Викторова
Л.И. Викторова

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

Горшков Н.М.

Н.М. Горшков
Н.М. Горшков

Технический персонал

Максимова Л.В.

Л.В. Максимова
Л.В. Максимова