

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения В. В. Утедеров

"21" августа 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 22/3/10

с.Первомайское
Батыревский район
Чувашская республика

"21" августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 429364 Чувашская Республика Батыревский район с.Первомайское ул Кирова д.71

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть здания 2 этажа, 1205,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 2001 год, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Первомайский детский сад «Шуцӑм» Батыревского района Чувашской Республики, МБДОУ «Первомайский детский сад «Шуцӑм» Батыревского района Чувашской Республики)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429364 Чувашская Республика Батыревский район с.Первомайское, ул.Кирова, д.71
тел. 8(835)3265-2-44 Emelyanovana2014@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, присмотр и уход детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от Батыревского автовокзала на автобусах Канашского АТП, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения плана

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласие на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласие работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласие с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на _____ л.

2. Входа (входов) в здание

на _____ л.

3. Путей движения в здании

на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений


на _____ л.


6. Системы информации (и связи) на объекте


на _____ л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы

Директор БУ "Батыревский ЦСОН" Минтруда Чувашии А.А. Воробьева 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Главный специалист-эксперт ОСЗН Батыревского района КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии Л. В. Базманкина 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Заведующая отделением по семье и детям БУ "Батыревский ЦСОН" Минтруда Чувашии А.А. Дюкина 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный специалист-эксперт отдела строительства, развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района В.В. Ижедеров 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Батыревской местной организации Чувашской Республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых" Н.А. Лепешкин 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Заведующий МБДОУ "Первомайский детский сад "Шуҫам" Батыревского района Чувашской Республики Н.А.Емельянова 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ "Первомайский детский сад "Шушам" Батыревского района Чувашской Республики
429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул. Кирова, д. 71
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет доступа к информации	К, С, Г, У, О	Установка информационных табло	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Неровный с перепадами дорожного покрытия	К, С, О	Выравнивание пути с наличием тактильной плитки	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсут спец выделенных мест	Для всех	Устройство спец выделенных мест	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Имеются недостатки	Для всех	Соответствие нормам СНиП	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (У,Г)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно

Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N 22/3/10 от "21" августа 2017 г.

I. Результаты обследования:
 2. Входа (входов) в здание

МБДОУ "Первомайский детский сад "Шушам" Батыревского района Чувашской Республики
 429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул.Кирова, д.71

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Со разбитыми ступенями	К,С,Г,О,У	соответствие лестницы нормам СНИП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			С нарушением уклона	К	Соответствие пандуса нормам СНИП	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				К	Выравнивание	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет задержки, автоматического закрывания	Для всех	Установка доводчиков	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Имеются перепады высот	К, О, С	Устранение перепадов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно

Приложение
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 22/3/10 от "21" августа 2017 г

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ "Первомайский детский сад "Шушәм" Батыревского района Чувашской Республики
429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул.Кирова, д.71

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутстви е поручней	К, О, С,	Установка поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть			Не приспособлены для пропуска инвалидов	Для всех	Устройство спец приспособлений для дверей	Текущий ремонт
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутстви е противопо -	Для всех	Установка дверей, отвечающих требованиям	Текущий ремонт

					жарных самозакры- вающихся дверей		ям пожарной безопасно- сти	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна частично избирательно

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 22/3/10 от "21" августа 2017 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ "Первомайский детский сад "Шушам" Батыревского района Чувашской Республики
429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул.Кирова, д.71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет спец оборудованных мест	Для всех категорий	Оснастить кабинет	Текущий ремонт

					для обслуживания инвалидов	спецоорудование для детей-инвалидов
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 22/3/10 от "21" августа 2017 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ "Первомайский детский сад "Шушәм" Батыревского района Чувашской Республики
429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул. Кирова, д. 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья, раковины для инвалидов	Для всех	Устрой- ство спец туалетн ой комнат ы	Капре- монт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона доступна условно

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 22/3/10 от "21" августа 2017 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ "Первомайский детский сад "Шуҫӑм" Батыревского района Чувашской Республики
429364, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Первомайское, ул.Кирова, д.71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			отсутств ует	Для всех	Устройс тво визуаль н.средст в	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			отсутств ует	Для всех	Устройс тво звуковы х оповеща телей	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутств ует	Для всех	Устройс тво тактиль н.средст в	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

