

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 8»  
г. Канаш

  
Б.И. Максимов  
30 декабря 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

**Чувашская Республика,  
город Канаш**  
Наименование МР/ГО

28 декабря 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики
- 1.2. Адрес объекта 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 2 этажа, 2034 кв.м.
  - вспомогательно-хозяйственное здание: тир с кабинетом (одноэтажное здание) – 107,9 кв.м.; складские помещения (одноэтажное здание – 79,2 кв.м)
  - площадь земельного участка - 12106 кв.м.
- 1.4. Год постройки основного учебного здания 1938; пристроя -1970, последнего капитального ремонта (частичного) - 2006 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2022 г., капитального – 2025.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Канаш.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация *Образование*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутным такси 4, 5. Выход на остановки – городской рынок. Остановки соответствуют требованиям безопасности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 102 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2,5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, при спуске пешеходного перехода на улице Московской на нечётную улицу Пушкина перепад составляет – 1,3 м., оборудованы в виде ступенек.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | Б   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | Б   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                     | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
|               |   |   | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДП-В  |               |           |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ДП-В  |               |           |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-В  |               |           |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-В  |               |           |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-В  |               |           |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДЧ-В  |               |           |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В  |               |           |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                    |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Нуждается                                       |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Не нуждается                                    |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                    |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                              |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Не нуждается                                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                    |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    |   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ в ходе капитального ремонта**

в рамках исполнения федеральной целевой программы

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации**  
доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. согласование на Комиссии не требуется**

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) Министерством культуры ЧР (охрана памятников культурного наследия)**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается*

нет

**4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности**

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы  
заместитель директора по учебной работе Матвеева Наталья Геннадьевна

  
подпись

Члены рабочей группы:

заместитель директора по воспитательной работе Кириллова Ирина Геннадьевна

  
подпись

социальный педагог Кузнецова Наталия Валерьевна

  
подпись

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель городского общества инвалидов Николаева Татьяна Анатольевна



представители организации,  
расположенной на объекте

Директор \_\_\_\_\_ Максимов Борис Иванович

  
подпись

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  
Сафронов Дмитрий Петрович \_\_\_\_\_

  
подпись



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от 28 декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                          |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ               |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                          |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                          |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | приспособлено                    | Все                              |                              |                          |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        | приспособлено                    | Все                              |                              | Необходим монтаж пандуса |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Территория, прилегающей к зданию</b>     | <b>ДП-В</b>   |            |        | Необходим монтаж пандуса, соответствующий требованиям                       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                               |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|       |  | есть / нет       | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                    |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                               |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                               |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                               |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              | Уменьшить высоту порога двери |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                               |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Вход в здание</b>                        | <b>ДП-В</b>   |            |        | Уменьшить высоту порога двери   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от 28 декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                                |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                                |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                                |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -          | -      | -                                | -                                |                              | технические решения невозможны |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -          | -      | технические решения невозможны   | -                                |                              | технические решения невозможны |
| 3.5   | Дверь   | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                                |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |                                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |                                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Пути движения внутри здания</b>          | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от 28 декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |            |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            | -      | -                                | -                                |                              |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            | -      | -                                | -                                |                              | -          |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            | -      | -                                | -                                |                              | -          |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            | -      | -                                | -                                |                              | -          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | приспособлено                    | все                              |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Учебная зона                                | <b>ДЧ-В</b>   |            |        |   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | -                | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| <b>места приложения труда</b>               | -  | -          | -      | -   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от 28 декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания            |                                   | Работы по адаптации объектов |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                  | Значим о для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        | Не приспособлена для инвалидов-колясочников | Все                               |                              | Капитальный ремонт |
| 5.2   | Душевая комната                                    | нет              | -          | -      | -   | -                                 |                              |                    |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | -          | -      | -   | -                                 |                              |                    |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | приспособлено                               | Все                               |                              |                    |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>    | <b>ДЧ-И</b>   |            |        | Требуется капитальный ремонт  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  
к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от 28 декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Канаш Чувашской Республики, 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Пушкина, дом 21

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                      | Работы по адаптации объектов   |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание                     | Виды работ  |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      | приспособлено                    | все                                  |                                |   |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | Не приспособлено                 | все                                  | Установка акустических средств | Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) |
| 6.3   | Тактильные средства                                | есть             | -          | -      | приспособлено                    | все                                  |                                |   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | -          | -      | приспособлено                    | все                                  |                                |   |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| <b>Системы информации на объекте</b>        | ДЧ-В   | -          | -      | Установка акустических средств (речевые оповещатели)                           |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_