




Согласовано  
председатель  
общего собрания работников  
МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»  
города Алатыря Чувашской Республики  
 Е.В. Лискина  
Протокол от 08.08.2016 г. № 3

Утверждаю  
заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»  
города Алатыря Чувашской Республики  
 С.А. Карцева  
Приказ от 02.09.2016 г. № 4-од

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

Согласовано  
председатель  
общего собрания родителей  
МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»  
города Алатыря Чувашской Республики  
 М.В. Макарьевская  
Протокол от 30.08.2016 г. № 3

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

«Детский

**I. Краткая характеристика объекта.**

**1. Общие сведения об объекте.**

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики.

1.2. Адрес объекта: 429828, Чувашская Республика, г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 9020 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7776,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1977 год, последнего капитального ремонта: не определен.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: да, капитального: нет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте.**

1.6. Название организации (учреждения) согласно Уставу:

- полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики;

- краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 429828, Чувашская Республика, г.Алатырь, мкр. Стрелка, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 429820, Чувашская Республика, город Алатырь, улица Первомайская, дом 87, тел.: 8(835 31) 2-02-25; 2-02-10.

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольная образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1,5лет до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): на текущую дату обслуживание инвалидов отсутствует.

2.6. Плановая мощность: 170 детей; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 147 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский автобус № 4, маршрутное такси № 8, 9, 10, 12 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 110 м

3.2.2. Время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная: нет 3.2.6.

Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания\*:

<u>№ п/п</u>	<u>Категория инвалидов</u> (вид нарушения)	<u>Вариант организации доступности объекта</u> (формы обслуживания)*
<u>1.</u>	<u>Все категории инвалидов и МГН</u>	
	<u>в том числе инвалиды:</u>	
<u>2</u>	<u>передвигающиеся на креслах-колясках</u>	<u>ВНД</u>

<u>3</u>	<u>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>	<u>ДУ</u>
<u>4</u>	<u>с нарушениями зрения</u>	<u>ДУ</u>
<u>5</u>	<u>с нарушениями слуха</u>	<u>ДУ</u>
<u>6</u>	<u>с нарушениями умственного развития</u>	<u>ДУ</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

<u>№ п/п</u>	<u>Основные структурно-функциональные зоны</u>	<u>Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**</u>
<u>1</u>	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>2</u>	<u>Вход (входы) в здание</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>3</u>	<u>Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>4</u>	<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>5</u>	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>6</u>	<u>Система информации и связи (на всех зонах)</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>
<u>7</u>	<u>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</u>	<u>ДП-И(О,Г,У)</u>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии ОСИ: доступно полностью избирательно.

#### 4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<u>№ п/п</u>	<u>Основные структурно-функциональные зоны объекта</u>	<u>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</u>
<u>1</u>	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u>	<u>установка визуальной и тактильной информации</u>
<u>2</u>	<u>Вход (входы) в здание</u>	<u>изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка</u>
<u>3</u>	<u>Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)</u>	<u>индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации</u>
<u>4</u>	<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	<u>не нуждается</u>
<u>5</u>	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>	<u>капитальный ремонт</u>
<u>6</u>	<u>Система информации на объекте (на всех зонах)</u>	<u>индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации</u>
<u>7</u>	<u>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</u>	<u>ремонт асфальтового покрытия, установка пониженных бордюров</u>

8	Все зоны и участки	<u>установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме</u>
---	--------------------	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования; по плану.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – частично доступно. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)  
согласование \_\_\_\_\_ Имеется  
заключение уполномоченной организации о состоянии доступности ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ Размещение  
информации об ОСИ на Карте доступности Челябинской области (данный пункт заполняется специалистом УСЗН) Согласовано \_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О., должность;  
координаты для связи уполномоченного представителя  
ОСИ) \_\_\_\_\_ 4.5.  
Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Чувашской  
Республики \_\_\_\_\_ (дата)  
\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не имеется
2	сменные кресла-коляски	не имеется
3	адаптированные лифты	не имеется
4	поручни	не соответствуют нормативам
5	пандусы	частично имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	Нет возможности для реконструкции

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Ширина дверного проёма – 60 см, нет возможности для реконструкции
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет возможности для реконструкции
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет возможности
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет возможности
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет возможности
14	иные	-

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>	<b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет возможности
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет возможности
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по	Нет возможности

	территории объекта работником организации	
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет возможности
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет возможности
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет возможности
12	иные	-

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимые для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Установить знак доступности объекта	При наличии средств
2.	Оборудовать автостоянку посетителей, 10 % стоянки выделить инвалидам, обозначив специальным знаком.	При наличии средств
3.	Изготовление указателей направления движения	При наличии средств
4.	Организовать места отдыха на территории объекта: через 200 м.	При наличии средств
5.	Устройство поручней с не травмирующим окончанием (с закруглением не менее 30 см.) на наружных лестницах для доступа в зону оказания услуг.	При наличии средств
6.	Установка на объекте средств информации и коммуникации о предоставлении услуги (установка световых текстовые табло для вывода оперативной информации; приобретение малогабаритных аудиовизуальных малогабаритных справочных	При наличии средств
7.	На крыльцо и наружную лестницу необходимо нанести нескользкое покрытие, сделать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, первую и последнюю ступени крыльца необходимо	При наличии средств

	контрастно окрасить	
--	---------------------	--

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «22» августа 2016 г.
2. Акт обследования объекта от «26» августа 2016 г.
3. Решение Комиссии Доступно полностью, избирательно от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.



Утверждаю  
заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»  
города Алатыря Чувашской Республики  
\_\_\_\_\_ С.А. Карцева  
от 22.08.2016 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

**«Детский сад № 4**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта: 429828, Чувашская Республика, г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 9020 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7776,1 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1977 год, последний капитальный ремонт: не определен.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - да, капитального - нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) согласно Уставу:

- полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики;

- краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 429828, Чувашская Республика, г.Алатырь, мкр. Стрелка, д. 2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
муниципальная.

Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 429820, Чувашская Республика, город Алатырь, улица Первомайская, дом 87, тел.: 8(835 31) 2-02-25; 2-02-10.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольная образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети от 1,5 лет до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): на текущую дату обслуживание инвалидов отсутствует.

2.6. Плановая мощность: 170 детей; посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 147 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## **3. Состояние доступности объекта.**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: пассажирский автобус № 4, маршрутное такси № 8, 9, 10, 12 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 110 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная: нет. 3.2.6.

Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания\*

<u>№ п/п</u>	<u>Категория инвалидов (вид нарушения)</u>	<u>Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *</u>
<u>1.</u>	<u>Все категории инвалидов и МГН</u>	
	<u>в том числе инвалиды:</u>	
<u>2</u>	<u>передвигающиеся на креслах-колясках</u>	<u>ДУ</u>
<u>3</u>	<u>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>	<u>А</u>

<u>4</u>	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
<u>5</u>	с нарушениями слуха	<u>А</u>
<u>6</u>	с нарушениями умственного развития	<u>А</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

<u>№ п/п</u>	<u>Основные структурно-функциональные зоны</u>	<u>Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**</u>
<u>1</u>	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
<u>2</u>	Вход (входы) в здание	Не нуждается
<u>3</u>	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Пути движения внутри здания – не нуждаются, пути эвакуации - капитальный ремонт
<u>4</u>	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
<u>5</u>	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
<u>6</u>	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
<u>7</u>	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии ОСИ: доступно условно всем.

## 4. Управленческое решение.

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

<u>№ п/п</u>	<u>Основные структурно-функциональные зоны объекта</u>	<u>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*</u>
<u>1</u>	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка визуальной и тактильной информации
<u>2</u>	Вход (входы) в здание	изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка
<u>3</u>	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
<u>4</u>	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
<u>5</u>	Санитарно-гигиенические помещения	временно недоступны
<u>6</u>	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
<u>7</u>	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт асфальтового покрытия, установка пониженных

		бордюров
<u>8</u>	Все зоны и участки	установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны.

Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

оборудование туалетных комнат (по одной на этаже) в каждой целевой зоне в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов (расширение дверных проемов, установка унитаза со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, кабины личной гигиены).

Индивидуальное решение с ТСП.

Размещение информации на Карте доступности согласовано (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю  
 заведующий  
 МБДОУ «Детский сад № 4«Колокольчик»  
 города Алатыря Чувашской Республики  
 \_\_\_\_\_ С.А. Карцева  
 от 26.08.2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности ОСИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

**«Детский**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта: 429828, Чувашская Республика, г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 9020 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7776,1 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: не определен.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не определен.

1.6. Название организации (учреждения) согласно Уставу:

- полное юридическое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики;

- краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 429828, Чувашская Республика, г.Алатырь, мкр. Стрелка, д. 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

Дополнительная информация: дошкольное учреждение оказывает услуги населению по организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

**3. Состояние доступности объекта.**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): объект находится в западном районе города, возможно доехать из любого микрорайона города автобусом № 4 либо маршрутным такси №№ 8, 12, 10, 9.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 110 м.

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет ).

3.2.4. Перекрестки: -нерегулируемый; -регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути от входа в калитку на территорию детского сада имеется порог со ступеньками высотой 30 см. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У)		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
ОСИ доступен частично избирательно

## 4. Управленческое решение (проект).

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Пути движения внутри здания – не нуждаются, пути эвакуации-капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном ремонте входных групп и санитарно - гигиенических помещений

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ не определен в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по проведению паспортизации ОСИ, расположенных на территории города Алатыря на предмет их доступности для инвалидов и других МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с собственником объекта;

4.4.5. согласование с Алатырской городской организацией ЧРООО «Всероссийского общества инвалидов»;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.  
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
от 26.08.2016 г.

### **I. Результаты обследования.**

#### **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»» города Алатыря Чувашской Республики**



Наименование объекта, адрес: 429828, г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2-4,8,93				Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		9,42,44,45,47,4850,54,5595,99,123,124				текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		7,10,1246,52,123				Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть		5		Значимо для инвалидов колясочников		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)		57,59,60107,109-111,114,115,127	Текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (К,О,Г,У)		9,42,44,45,47,4850,54,5595,99,123,124	Капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Как таковая, территория, прилегающая к зданию, представляет собой асфальтированную площадку и дорожки вокруг здания, однако имеются дефекты асфальтового покрытия, перепады высот, неровности.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
от 26.08.2016 г.

**I. Результаты обследования.**

**2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

Наименование объекта, адрес: 429828 г. Алатырь, микрорайон Стрелка, д. 2.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7,10,12,46,52,123				Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		5		Значимо для инвалидов колясочников		-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-4				Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2-4,893,42,65,66				-
2.5	Тамбур	есть		73,74				-
	Общие требования к зоне							

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Лестница (наружная)	ДП-И (О,Г,У)		7,10,1246,52,123	Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	ДП-И ( О, С, Г, У)		2-4	Текущий ремонт
Тамбур	ДП-И ( О, С, Г, У)		73,74	Не требует ремонта
Входная дверь	ДП-И ( О, С, Г, У)		2-4,8,93,42,65,66	Не требует ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа здания состоит из площадки перед дверью, внутреннего тамбура и внутренней двери. На крыльцо и наружную лестницу необходимо нанести нескользкое

покрытие, сделать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, первую и последнюю ступени крыльца необходимо контрастно окрасить.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
от 26.08.2016 г.

#### **I. Результаты обследования**

##### **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик города Алатыря Чувашской Республики**

Наименование объекта, адрес: 429820 г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		77,96, 117,122				Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		21.23, 25,40, 61-64, 67,68, 78,80.8 4,86, 89-92. 126,128				Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		2-4, 8,93, 42,65, 66				-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		26-30, 32,36, 83,88				Капитальный ремонт
	Запасной выход	есть						
	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Коридор (вестибюль)	ДП-И ( ,О,Г,У)		77,96,117 122	
Запасной выход	ДП-И (О,Г,У)			Капитальный ремонт (обустройство пандуса)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вестибюль здания и коридоры имеют перепады пола

( пороги), затрудняющие передвижение МГН, запасной выход из здания имеет лестницу из 2 ступеней, высотой 0,30 м., пандуса на запасных выходах нет.

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
от 26.08.2016 г.

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**

**МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики**

Наименование объекта, адрес: 429828 г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

<b>N п/п</b>	<b>Наименование функционально- планировочного элемента</b>	<b>Наличие элемента</b>	<b>Выявленные нарушения и замечания</b>	<b>Работы по адаптации объектов</b>
------------------	--	-------------------------	---	---

		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Сод ер- жан ие	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		16,19 22,69,85,9 7,103, 122				Теку щий ремон т
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на пла не	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О,Г,У)		16,19 22,69, 85,97, 103,122	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
от 26.08.2016 г.

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429828, г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка-	Соде р- жани	Виды работ

						тегория)	e	
5.1	Туалетная комната	есть		31, 98, 116	Туалетные комнаты не приспособлены для пользования инвалидами	Значимо для инвалидов - колясочников и инвалидов с нарушением ОДА		Капитальный ремонт комнат с обустройством под нужды инвалидов
5.2	Душевая/ванная комната	да		33				Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И (Г,У)		31, 98, 116	требуется адаптация

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  
 Комментарий к заключению: требуется адаптация.

Приложение 6  
 к Акту обследования ОСИ  
 паспорта доступности ОСИ  
 от 26.08.2016 г.

## I. Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик» города Алатыря Чувашской Республики

Наименование объекта, адрес: 429828 г. Алатырь, микрорайон Стрелка, дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	--	------------------	----------------------------------	------------------------------



		есть/ нет	№ на пл ане	№ фото	С од ер - ж ан ие	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Сод ер- жан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,11,13-15, 17,18,41,71,75 76,79,81,101				индиви дуальн ое решени е с ТСР
6.2	Акустические средства	нет						индиви дуальн ое решени е с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет						индиви дуальн ое решени е с ТСР
	Общие требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на пла не	№ фото	
Визуальные средства	ДП-И (К,О,Г,У)		1,11,13-15, 17,18,41,71, 75,76,79,81, 101	индивидуальное решение с ТСР
Акустические средства	ДП-И (К,О,С,У)			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется адаптация