

ПАСПОРТ
доступности объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2» города Канаш Чувашской Республики

2021г

Приложение.1
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Михуткина Л.А. _____
« ____ » _____ 20__ г.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
(маломобильных групп населения)
Часть 1

	1. Общие сведения об объекте
--	-------------------------------------

	трой-ства объекта ^[1]	ности (в т.ч. для различ- ных категорий инвали- дов) ^[2]		работ по адаптации ^[3]	(срок) испол- нения	тат (по состоя- нию доступ- ности) ^[4]		
1	12	13	14	15	16	17	18	19
	«---»	ДУ	да	Ремонт теку щий		ДУ	Дата повтор- ного обследования	ДУ

Приложение.2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

Михуткина Л.А.

« ___ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» г.Канаш

1.2. Адрес объекта 429330, Чувашская Республика.город Канаш, ул. Л.Толстого , дом 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2 этажное здание площадью 1182,8 кв.м

- площадь земельного участка 5579 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991, дата последнего капитального ремонта- капитальный ремонт по программе «Доступная среда» 2020 год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» города Канаш Чувашской Республики

Короткое наименование МБДОУ «Детский сад №2» г. Канаш

1.7. Юридический адрес учреждения 429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Л.Т. Олстого, дом 11. телефон 8(83533) 2-11-37 адрес электронной почты: gkan_ds2@car.ru

1.8. Основание для пользования объектом- оперативное управление

1.9. Форма собственности- государственная

1.10. Территориальная принадлежность- муниципальная

1.11. Вышестоящая организация- Отдел образования администрации города Канаш

1.12. Адрес вышестоящей организации координаты- город Канаш, Чувашской Республики, ул. 30 лет Победы, дом 24 8(85330) 2-12-08

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 2 до 7 лет

2.5 Плановая мощность: 140

2.6 Участие в исполнении ИПР, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (транспорта)

Маршрутные автобусы остановка «Школа №4»- маршрутное такси №2, индивидуальный частный транспорт – до детского сада, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта общественного - 300м,

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да

3.2.4 Перекрестки-регулируемые, не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске- нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(СК)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г); ДЧ-И(О); ДУ(У);
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности

ОСИ: Оборудование объекта не обеспечивает возможность самостоятельного передвижения по всем зонам и помещениям. Поэтому объект можно признать частично доступным для отдельных категорий инвалидов и временно недоступным для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, а так же инвалидам по зрению и нарушениями опорно-двигательной системы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

		Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ по текущим ремонтам по мере поступления финансирования в рамках исполнения Программы развития ДООУ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –ДЧ-В. О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта-Справка обследования объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 18.12.2020 года выданный Автономой некоммерческой организацией «Центр экспертизы и сертификации» «Доступный мир».

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
Михуткина Л.А.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» города Канаш Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта 1.3. 1.2. Адрес объекта 429330, Чувашская Республика. город Канаш, ул. Л.Толстого , дом 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2 этажное здание площадью 1182,8 кв.м

- площадь земельного участка 5579 кв.м

1.4. Год постройки здания 1991, дата последнего капитального ремонта- капитальный ремонт по программе «Доступная среда» 2020 год

-

Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 2 до 7 лет

2.5 Плановая мощность: 110

2.6 Участие в исполнении ИПР, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутные автобусы остановка «Школа №4»- маршрутное такси

№2, индивидуальный частный транспорт – до детского сада,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -3.2.1

расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

да

3.2. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутные автобусы остановка «Школа №4»- маршрутное такси

№2, индивидуальный частный транспорт – до детского сада,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается в капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Переделать технически невозможно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается в капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	нуждается в капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Переделать технически невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается в капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается в оснащении
8.	Все зоны и участки	

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

Заведующий

Л.АМихуткина

Приложение.4

УТВЕРЖДАЮ:

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад2» города Канаш Чувашской Республики

1.2. Адрес объекта 429330, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Л.Толстого, дом 11.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2 этажное здание, 1182,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка - да, 5579 кв. м

1.4. Год постройки здания 1991, год последнего капитального ремонта - по доступной среде в рамках программы «Доступная среда» - 2020 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 2022 год

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» города Канаш Чувашской Республики

Короткое наименование МБДОУ «Детский сад №2.г.Канаш

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), 429330, Чувашская Республика, ул. Л.Толстого, дом 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутные автобусы остановка «Школа №4» - маршрутное такси №2, индивидуальный частный транспорт – до детского сада,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.3. Перекрестки: нерегулируемые формация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения	ДЧ-В (К, Г)		

	к объекту (от остановки транспорта)			
--	-------------------------------------	--	--	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается кап.ремонте
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Переделать технически невозможно
5	Санитарно-гигиенические помещения	Переделать технически невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается кап.ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ

						(категория)		
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку	К, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Подход к входу в здание осуществляется через асфальтированный тротуар	К, Г		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К,Г)			Нуждается в капитальном ремонте

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеется навес, с наклоном для водоотвода	ДУ (Г)	Переделать технически невозможно	
2.4	Дверь (входная)	есть				Д П(В)		
2.5	Тамбур	есть				ДУ (Г)	Переделать технически невозможно	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП- В			Переделать технически невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				ДЧ- В		Переделать технически невозможно
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				ДУ		Переделать технически невозможно
3.3	Пандус (внутри здания)	есть				ДЧ- В		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Вне помещения	ДЧ -И		
3.5	Дверь	есть				ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				ДУ- Г		Переделать технически невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри	ЧД- В			Переделать технически невозможно

здания (в т.ч. путей эвакуации)				
---------------------------------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						Требуются изменения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Нуждается в оснащении

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

5.1	Туалетная комната	есть			Помещение большое	ДП(В)	Не нуждается	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функциональ	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	--------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	но-планировочного элемента	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				инвалиды с нарушениями зрения		
6.2	Акустические средства	нет				инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	есть				инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания