

АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Канаш

«4» марта 2024 года

1. Название здания (сооружения): МБОУ «Детский сад №9» Канаш
2. Адрес: г. Канаш, ул. Первомайская, д. 9.
3. Владелец (балансодержатель): Администрация г. Канаш
4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
5. Год постройки: 1984
6. Материал стен: бетонные
7. Этажность: 2 этажа
8. Наличие подвала: имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Местами отходят металлические шва падает штукатурка в некоторых местах отсутствует асфальтовое покрытие заменяется асфальт-носе покрытие покрывается канализационная канализация. Отсутствия местами требуют замены в более состоянии здание - удовлетворительно.

Комиссия в составе:

Председателя Заведующий Захарова Т.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Членов комиссии:

1. Завхоз Кели Ляпкина А.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
2. Ст. воспитатель Вуширова Т.Р.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
3. Воспитатель Сайт Данилова Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представители:

1. _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
2. _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

произвела осмотр _____ по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций/оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ	Сроки и исполнители
1				

	Благоустройство	косметич. ремонт	текущ. р
2	Фундаменты (подвал)	отходят от влаги	текущ. р
3	Несущие стены Перегородки	удовлет-се сост-ие	
4	Перекрытия	удовл-се	
5	Лестницы	удовл-се	
6	Полы	замена линолеума	замена
7	окна	замена дерев. блоков	замена
8	двери	удовл-но	
9	Кровля		
1	Наружная отделка: а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	вскуп. колорует по- талив-ся асфальт. обновление асф-го покрытия	установка знаков шпатель ср-в на вод.
1	Внутренняя отделка	удовлет-но	
1	Система отопления	уд-но	
1	Система водоснабжения	уд-но	
1	Система водоотведения	удовл-но	
1	Санитарно- технические устройства	удовл-но	
1	Вентиляция	удовл-но	
1	Электроснабжение, освещение	удовл-но	
1	Технологическое оборудование	удовл-но	
1	другое		

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- 1) отрывка шурфов нет
- 2) простукивание внутренних стен и фасада да
- 3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций нет
- 4) взятие проб материалов для испытаний нет
- 5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования нет

6) прилегающая территория объект не состоит. отведенный.
 Выводы и предложения: информ-ие мунисп. службы, архивинсп.
города Канск о состоянии канализационно-
ливнев кандр-ся на территории: о состоянии
асфальтового покрытия. приняты меры для
воинствования ср-в для текущего ремонта
отливков, внутр. текущ. ремонта групп помещений

Подписи:

Председатель комиссии: [подпись] | Захарова Т.Т. |
 (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: [подпись] | Малкина А.Н. |
[подпись] | Купцова Т.Р. |
 (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Данилова Т.И.

(расшифровка подписи)